

Quelle: www.lazarus.at/2016/08/16/aufbereitung-von-absauggeraeten-mangelha

Aufbereitung von Absauggeräten mangelhaft



Immer wieder stellen die im Bundesverband organisierten Medizinprodukte-Hersteller fest, „dass die Absauggeräte durch ungenügend geschultes Personal, mit unzulänglichen Mitteln und in unvertretbarer Qualität aufbereitet werden“, heißt es in einer aktuellen BVMed-Mitteilung.

Dies gefährde die Patientensicherheit und das Vertrauen in eine fachgerechte Versorgung, so die Experten. Deshalb hat der Fachbereich „Tracheotomie und Laryngektomie“ (BVMed) die Leitlinie zur Aufbereitung von Absauggeräten auf den neuesten Stand gebracht. Neu ist u.a. dass auf das Tragen einer Schutzbrille während des gesamten Prozesses der Vorbereitung, Restentleerung, Desinfektion und Verpackung des Absauggeräts hingewiesen wird. Neben der Leitlinie wurde auch der dazugehöriger Muster-Hygieneplan angepasst.

[>> Zur Leitlinie und zum Muster-Hygieneplan](#)